

## АКТ

**согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции  
или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование  
в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия № 675  
Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант»  
ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»**

### **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:  
Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, дом 37, корп. 4, литера А.

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание: 2 этажа, 2638,9 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 12673,5 кв.м.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Арендодатель (наименование организации): нет.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
оперативное управление.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,  
муниципальная, отсутствует): региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Красносельского  
района – 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3, литера А;

Комитет по образованию – 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8.

### **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): образование.

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательной программы  
дошкольного и начального общего образования, присмотр и уход за детьми.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,  
вместимость, пропускная способность): 240 человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому,  
дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного  
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа  
на Объект (**К** – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, **О** – инвалиды с нарушениями опорно-  
двигательного аппарата, **С** – инвалиды с нарушениями зрения, **Г** – инвалиды с нарушениями слуха,  
**У** – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» Гордеева Ольга  
Вячеславовна, с одной стороны, и Представитель Санкт-Петербургской общественной  
организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» Кунец Игорь Олегович,

действующий на основании доверенности № 3 от 10.10.2018 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «нет»

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*.
2. Пандус стационарный наружный\*\*: *нет*.
3. Пандус стационарный внутренний\*\*: *нет*.
4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: *нет*.
5. Наружная лестница входной зоны: *да, не соответствует для «О, С»*.
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*.
7. Поручни наружные входной зоны: *да, не соответствует для «О, С»*.
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*.
9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\*: *да, не соответствует для «К»*.
10. Подъемные платформы наружные *нет*.
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*.
12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, соответствует для «К, О, С, Г, У»*.
13. Лифт пассажирский: *нет*.
14. Лифт грузовой: *нет*.
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*.
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У:
  - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*.
  - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
    - звуковой информации: *нет*.
    - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да*.
  - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*.

17.4 Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*.

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*.

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант»*, расположенного по адресу: *Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, дом 37, корп. 4, литера А*,

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / **частично (условно) доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	
1.1.	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к объекту, огорожена, свободна для перемещения, достаточно места для проезда и маневрирования на кресле-коляске. На территории отсутствуют ограничительная разметка пешеходных путей, тактильные предупредительные средства, система средств информационной поддержки. Обеспечение доступа на объект с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 59/1 от 03.09.2018г.
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1.	О, С, Г, У	Входной узел не имеет тактильно-контрастных предупреждающих указателей зон «возможной опасности». Отсутствует информация о доступности входа для инвалидов. Принятые меры: - перед входом на объект размещена информационная табличка, выполненная на контрастном фоне, дублируемая шрифтом Брайля; - установлена кнопка вызова персонала с указателем кнопки, выполненные на контрастном фоне, дублируемые шрифтом Брайля;	Приказ № 59/1 от 03.09.2018г.

		- на краевых частях ступеней наружной лестницы установлены противоскользкие полосы контрастного цвета. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	
2.2	К	Наружная лестница главного входа не дублируется пандусом. Входная дверь имеет ширину 1,30 м и порог 0,03м. Тамбурная дверь имеет ширину 0,8 м. Входной узел не доступен.	
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1.	О, С, Г, У	Отсутствует визуальная, тактильная и звуковая информация ориентирования на путях следования и эвакуации. Участки пола перед дверными проёмами не имеют тактильных предупреждающих указателей и контрастной маркировки зон «возможной опасности» открывания дверей. Принятые меры: - на краевых частях ступеней нанесены полосы контрастного цвета. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 59/1 от 03.09.2018г.
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1.	О, С, Г, У	Предусмотрена кабинетная форма обслуживания. Обслуживание инвалидов производится с помощью сотрудников учреждения. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 59/1 от 03.09.2018г.
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1.	О, С, Г, У	Санитарно-бытовое помещение расположено на 1-м этаже, не оборудовано для инвалидов. Ширина двери 0,60 м. Вход для категории «К» не доступен. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 59/1 от 03.09.2018г.
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1.	О, С, Г, У	Отсутствует визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и места получения услуги, а также сигнализации об опасности. Информационная доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 59/1 от 03.09.2018г.
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к Объекту</b>	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1.	К, О, С, Г, У	Отсутствует	

## V. Рекомендации

1. *Предпринять меры к организации парковочных мест для автомобилей инвалидов на прилегающей территории (п.5.2.2 СП 59.13330.2016).*
2. *Оборудовать входной узел тактильно-контрастными указателями предупреждения об опасности в соответствии с требованиями СП (п.5.1.10, п.5.1.12 и п.6.2.3 СП 59.13330.2016).*
3. *Предусмотреть дублирование наружной лестницы входной зоны пандусом или подъемным механизмом (п.5.1.14 СП 59.13330.2016).*
4. *Предусмотреть реконструкцию ступеней наружной лестницы с учетом требований СП (п.5.1.12 СП 59.13330.2016).*
5. *Предусмотреть реконструкцию поручней лестниц входной группы с учетом требований СП (п.6.2.12 и п.6.2.11 СП 59.13330.2016).*
6. *Оборудовать сан.узел опорными поручнями для унитаза и раковины, крючками для одежды и костылей, системой тревожной сигнализации и информационной табличкой выполненной на контрастном фоне (п.6.3 и 6.5.8 СП 59.13330.2016).*
7. *Разместить визуально-тактильную информацию ориентирования на путях следования и эвакуации.*

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»



О.В. Гордеева /

Представитель Санкт-Петербургской  
общественной организации ветеранов  
боевых действий «Инвалиды войны»



И.О. Кунец /

13 июня 2019 г.

\* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

\*\* Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

\*\*\* Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например: сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

\*\*\*\* Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов